

備える 3.11から

第59回 歴史は語る⑤ 「防災」の誕生

それは当時、「身」の終わり(美濃徳恵地...)

1891年濃尾地震が契機

濃尾地震は、同じ活断層... 断層の隆起(大規模)による...




濃尾地震で被害を受けた愛知県一宮町(現一宮市)の写真(長崎大付属図書館所蔵)

予知や耐震化 現代に道筋



濃尾地震を起こした根尾谷断層の様子が見られる「地震断層観察館」(岐阜県本巣市中)



濃尾地震の被害表 table with columns for city, population, deaths, and property damage.

岐阜県 table showing population and other statistics for various municipalities in Gifu Prefecture.

濃尾地震は、福井県... 大野市から岐阜県界... 活断層「根尾谷断層」...

根尾谷断層 突如地表に



当時の学者が原因説発表... 断層が動いたため、地震... 断層が動いたため、地震...




濃尾地震を起こした根尾谷断層の様子が見られる「地震断層観察館」(岐阜県本巣市中)

現代の対策... 断層をまたぐように建物が... 断層をまたぐように建物が...

断層上の建築 慎重に判断

断層をまたぐように建物が... 断層をまたぐように建物が...



濃尾地震は、マスコ 十五億円以上に相手... 被災地は日赤や陸... 被災地は日赤や陸...